

DRUŽSTVO LIBOC 3
U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha

**Začlenění do kategorie činností dle zákona
č. 133/1985 Sb. v platném znění.**

Bytový dům
U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha

Vypracoval:	Ing. Alexandr Guluškin odborně způsobilá osoba v PO, číslo osvědčení Z-OZO-88/2015
-------------	---

ÚVOD

CELKOVÝ POPIS OBJEKTU

Jedná se o bytový dům, který má 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží s východem na volné prostranství. Nosné konstrukce jsou z prefabrikovaných panelů. Střecha je plochá, střešní konstrukce z prefabrikovaných panelů. Z požárního hlediska se jedná o nehořlavý konstrukční systém.

I. ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ DLE NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ

1) Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle zákona o PO:

- a) Při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu.

Hodnocení stavu:

Objekt se využívá, jako bytový dům V objektu se neprovozují činnosti, při kterých by se v jednom prostoru nebo požárním úseku vyskytovaly hořlavé látky v množství převyšujícím výše uvedené

- b) Při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, láhvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku.

Hodnocení stavu:

V objektu se neprovozují činnosti, při kterých by se v jednom prostoru nebo požárním úseku vyskytovaly hořlavé nebo hoření podporující plyny v množství převyšujícím výše uvedené. Vytápění objektu je řešeno výměňíkovou stanicí.

- c) U kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm.

Hodnocení stavu:

V objektu nedochází k usazování prachu v souvislé vrstvě 1 mm a více.

- d) Ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší.

Hodnocení stavu:

Nejedná se o výrobní provoz. Objekt je provozován jako bytový dům. Nahodilé požární zatížení je vyjádřené hodnotou 40 kg/m².

- e) V prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m^2 a vyšší.

Hodnocení stavu:

Podle přílohy 1) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. je nahodilé požární zatížení vyjádřené hodnotou 40 kg.m^{-2} .

- f) Při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody.

Hodnocení stavu:

V objektu se nepoužívá otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek.

- g) V budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů.

Hodnocení stavu:

Hodnocený objekt je bytový dům.

- h) Ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Hodnocení stavu:

Hodnocený objekt je bytový dům

- i) V podzemních prostorách pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob.

Hodnocení stavu:

Objekt nemá podzemní prostory, které převyšují výše uvedené parametry.

- j) U kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Hodnocení stavu:

Složité podmínky pro zásah jsou definované § 18 vyhlášky 246/2001 Sb. Hodnocený objekt není zařazen mezi objekty se složitými podmínkami pro zásah.

2) ČINNOSTI S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM DLE ZÁKONA O PO:

- a) Při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství vyšším než 5 000 tun.

Hodnocení stavu:

Nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství vyšším než 5 000 tun se v objektu nevyskytují.

- b) Při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší.

Hodnocení stavu:

V objektu se nevyrábí hořlavé kapaliny ani hořlavé nebo hoření podporující plyny.

- c) V provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším.

Hodnocení stavu:

V objektu se nezabezpečuje přeprava nebezpečných látek.

- d) V budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m.

Hodnocení stavu:

Objekt nepřevyšuje výše uvedené parametry.

- e) V podzemních prostorech s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Hodnocení stavu:

V objektu nejsou podzemní prostory, které by převyšovali výše uvedené parametry.

STANOVENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Dle § 4, odst. 1, písm. a) zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a výše uvedených údajů jsou činnosti, které se provozují v objektu bytového domu DRUŽSTVA LIBOC 3, U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha, zařazeny mezi činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

PROHLÁŠENÍ O ZAČLENĚNÍ


Vypracované na základě § 28 odst. d) vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

**Objekt bytového domu DRUŽSTVA LIBOC 3
U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha**

se začleňuje dle zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění § 4 odstavec 1, písm. a) do kategorie činností provozovaných

bez zvýšeného požárního nebezpečí.

V Praze, dne 22. 5. 2017



Ing. Vladimír Martinovič
předseda

DRUŽSTVO LIBOC 3
Praha 6, U Stanice 3/83
IČO: 25725114

